


## Rakennuksen lämpökuvaus

Talvella on hyvä aika tarkistaa, lämpöpattereiden ja lattialämmityksen toiminta sekä mahdolliset lämpövuodot ikkunoista, ovista tai rakenteista.

Hyvin toimivat lämmityslaitteet lisäävät asumisviihtyvyyttä. Lämpövuotojen löytäminen ja korjaus parantaa energiatehokkuutta ja lisää asumisviihtyvyyttä.



Lämpökuvaus on nopea ja luotettava tapa selvittää lämpöpattereiden toiminta, rakennuksen ulkovaipan kunto ja havaita rakenteiden lämpövuodot. Kuvausraportin perusteella korjaustyöt kohdentuvat paremmin ja vähennetään erillisten huoltokäyntien tarvetta.

Lämpökuvaus suoritetaan RT-kortin RT 14-11239 Rakennuksen lämpökuvaus mukaisesti ja asumisviihtyvyyden tarkastelua ohjaa Asumisterveysasetus 545/2015.

### Rakennuksen lämpökuvauksen laajuus sovitaan erikseen kohteen ja tarpeen mukaan:

1. Yksittäisen rakenteen tai tilan lämpökuvaus tai lämpökuvaus ilman kirjallista lausuntoa
2. Yksittäisen rakenteen tai tilan lämpökuvaus tai lämpökuvaus ja kirjallinen raportti
3. Koko rakennuksen lämpökuvaus ja kirjallinen raportti
4. Koko rakennuksen laaja lämpökuvaus, sisältäen ilmapuotopaikannuksen ja kirjallinen raportin

Marko Puharinen, Rakennusten lämpökuvaaja - Sertifikaattinumero C-27663-25-23

Voimassa olevat rakentamisen sertifikaatit voit tarkistaa <https://www.sertifikaattihaku.fi/>